



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. No.: 136-09101800



## Overview and Technical Data:

**HÜLLER HILLE - nb-h 70 New XYZ Axis**

**HUELLER HILLE**

**HÜLLER HILLE**  
□ DIEDESHEIM □

Year of Build: Jan 1985



## Description:

### Used HÜLLER HILLE nb-h 70 CNC Machine centre

- Siemens Simumeric 8 Control
- 2010 new Z axis
- 2009 new Y axis and refurbished X
- Workspace
  - X-axis 630mm
  - Y-axis 500mm
  - Z-axis 550 mm
- NC rotary table 300 x 1 degree
- Pallet changer with 2 pallets
- Table surface area 400 x 500 mm
- Tool magazine with 2x24 (48) seats, SK40, IKZ
- Speed range 25-4000 min-1 1
- Coolant filter with cyclone pressure 90 bar
- PTM system
- Life monitoring of replacement tools
- Tool breakage detection
- Renishaw probe
- Dimensions: approx 5080 x 4040 mm



## Technical Data:

### Technical Data:

Control: SINUMERIK 8  
Spindle Speed: 4.000 rpm  
Tool Capacity: 48 x

### Travels:


X-Axis: 630 mm  
Y-Axis: 500mm  
Z-Axis: 550 mm

### Buyer Information:

Condition: Normal wear  
Availability: Immediately  
Sold as:  
EXW (Ex Works - Incoterm)  
VAT: 19 %  
Buyers Premium: 15 %  
Location: Germany



## Images:







As

e

ssets





AS

e

Assets




12




13




14



15



16



17





AS

e

Assets


LISTE ZB-Daten

106-670/3print 3/11


Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Einheit	Preis
N1	20P	E 2.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N2	20P	E 2.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N3	20P	E 2.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N4	20P	E 2.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N5	20P	E 3.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N6	20P	E 3.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N7	20P	E 3.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N8	20P	E 3.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N9	20P	E 3.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N10	20P	E 4.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N11	20P	E 4.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N12	20P	E 4.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N13	20P	E 4.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N14	20P	E 4.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N15	20P	E 5.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N16	20P	E 5.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N17	20P	E 5.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N18	20P	E 5.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N19	20P	E 5.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N20	20P	E 6.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N21	20P	E 6.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N22	20P	E 6.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N23	20P	E 6.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N24	20P	E 6.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N25	20P	E 7.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N26	20P	E 7.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N27	20P	E 7.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N28	20P	E 7.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N29	20P	E 7.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N30	20P	E 8.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N31	20P	E 8.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N32	20P	E 8.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N33	20P	E 8.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N34	20P	E 8.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N35	20P	E 9.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N36	20P	E 9.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N37	20P	E 9.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N38	20P	E 9.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N39	20P	E 9.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N40	20P	E 10.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N41	20P	E 10.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N42	20P	E 10.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N43	20P	E 10.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N44	20P	E 10.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N45	20P	E 11.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N46	20P	E 11.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N47	20P	E 11.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N48	20P	E 11.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N49	20P	E 11.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N50	20P	E 12.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N51	20P	E 12.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N52	20P	E 12.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N53	20P	E 12.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N54	20P	E 12.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N55	20P	E 13.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N56	20P	E 13.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N57	20P	E 13.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N58	20P	E 13.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N59	20P	E 13.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N60	20P	E 14.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N61	20P	E 14.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N62	20P	E 14.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N63	20P	E 14.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N64	20P	E 14.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N65	20P	E 15.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N66	20P	E 15.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N67	20P	E 15.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N68	20P	E 15.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N69	20P	E 15.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N70	20P	E 16.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N71	20P	E 16.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N72	20P	E 16.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N73	20P	E 16.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N74	20P	E 16.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N75	20P	E 17.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N76	20P	E 17.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N77	20P	E 17.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N78	20P	E 17.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N79	20P	E 17.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N80	20P	E 18.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N81	20P	E 18.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N82	20P	E 18.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N83	20P	E 18.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N84	20P	E 18.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N85	20P	E 19.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N86	20P	E 19.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N87	20P	E 19.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N88	20P	E 19.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N89	20P	E 19.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N90	20P	E 20.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N91	20P	E 20.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N92	20P	E 20.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N93	20P	E 20.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N94	20P	E 20.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N95	20P	E 21.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N96	20P	E 21.2. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N97	20P	E 21.4. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N98	20P	E 21.6. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N99	20P	E 21.8. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	
N100	20P	E 22.0. Fugung, Nullgeschwindigkeit bei	x	

106 F 8000  
54000 I...  
10000  
manuelle Eingabe


18




19




20



21



22




23




AS

e


Assets




24



25



26



27



28





Video:





# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Assessment and Sale of Used Assets world  
wide**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Germany**

**Tel.: +49 2151 32500 33**